

Assembly and operating instructions for Medium Voltage Surge Arresters SBKW

Montage- und Betriebsanleitung für Mittelspannungsableiter SBKW

The data provided on the name plate of the surge arrester is to be checked with regard to suitability for the given conditions at the installation location.

Die auf dem Typschild des Überspannungsableiters angegebenen Daten sind auf Eignung für die am Einbauort gegebenen Bedingungen zu prüfen.



Safety rules prior to commencing work:

1. Isolate
2. Secure against reconnecting
3. Determine that the system is not live
4. Earth and short-circuit
5. Cover or enclose adjacent live parts

Maintenance and Inspection

Functional tests or maintenance works are not necessary. If cleaning is required as a result of unusual pollution, we recommend the use of warm, soapy water.

Only clean the arrester when no voltage is applied.

Faulty surge arresters

The polymer housing of the surge arrester will distort and blacken should it fail. Cracks and flashover marks may also appear in some circumstances. The surge arrester must be replaced as it is not possible to repair the device.

Disposal

Surge arresters consist of ceramic, metal and polymer parts with no properties hazardous to the environment. They can be disposed of in the same way as general industrial waste without the need for special personal protective equipment.



Sicherheitsregeln vor Beginn der Arbeit:

1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit sicherstellen
4. Erden und Kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken

Wartung und Kontrollen

Funktionsprüfungen oder Wartungsarbeiten sind nicht erforderlich. Sollte aufgrund außergewöhnlicher Verschmutzung eine Reinigung notwendig werden, empfehlen wir die Verwendung warmen Seifenwasser.

Reinigen Sie den Ableiter ausschließlich, wenn keine Spannung anliegt.


Defekte Überspannungsableiter

Beim Ausfall eines Überspannungsableiters verformt oder schwärzt sich dessen Kunststoffgehäuse. Es weist unter Umständen auch Risse und Lichtbogenmarken auf. Da eine Reparatur nicht möglich ist, muss der Ableiter ausgetauscht werden.


Entsorgung

Überspannungsableiter bestehen aus keramischen, metallischen und Kunststoffteilen ohne umweltschädigende Eigenschaften. Sie können wie gewöhnlicher Industriemüll ohne besondere Personenschutzmaßnahmen entsorgt werden.

Line Terminals / Phasenanschlüsse



Fastenings / Befestigung



SBKW/DH

EN / DE

Tridelta Meidensha GmbH

Marie-Curie-Str. 3
07629 Hermsdorf / GERMANY

Tel.:+ 49 (0) 36601 9328 300
Fax:+ 49 (0) 36601 9328 301

arrester@tridelta-meidensha.de
www.tridelta-meidensha.de